

Aire acondicionado LG S-07PT

La unidad externa hace mucho ruido

no hay retroiluminación en el mando a distancia

Ahora el precio se ha disparado. No estoy seguro si lo hubiera comprado al nuevo precio.

No identificado

No hay luz de fondo en el control remoto. Muy incómodo si quieres ajustar algo por la noche. Los indicadores LED de la unidad interior son demasiado brillantes. De nuevo, por la noche brillan como focos. Tuve que cubrirlo con vinilo mate. Durante dos semanas, las persianas crujieron, dirigiendo el flujo de aire. Luego el sonido desapareció y no volvió a aparecer.

Ruidoso. La cortina cruje: se trata con grasa de silicona una vez al año. El plástico se agrieta después de usar un par de minutos. A veces por la noche hace algún tipo de sonido (como el de drenar agua)

control remoto sin luz de fondo

Estas deficiencias son como caprichos para mí! De hecho, no hay deficiencias! pero repito que esto es solo mi capricho)))) Bueno, no es agradable que cuando se enciende el aire acondicionado, la función PLASMA no se quede en la memoria, es decir, debe estar encendida todo el tiempo cada vez que está encendido! Pero también se puede decir que esto es una tontería! No dudará en comprar otro igual para los niños de la guardería!

Todavía no lo he encontrado

1) El interior la unidad fue atrapada con un defecto, a saber, el ventilador golpeando (lo repararon de forma gratuita). El problema es que forma una corriente de aire a su alrededor ya una temperatura bastante alta todavía se congela.3) No proporcional a la potencia, enormes bloqueos internos y externos.4) Los mecanismos impulsores pueden hacer ruido mecánico. Instalar en PC, se necesita un especialista

Grandes dimensiones en comparación con los compañeros, la instalación es más costosa debido a los 12 tubos, el indicador de funcionamiento no podrá ser tan brillante

-

Dimensiones de ambos bloques

No

-

Todava no he tenido tiempo de descubrir