Taladro / destornillador Ryobi R12DD-LL13S

Una batera se agot muy rpido

no puedes enganchar el cable a tu mano, trabajas cuando no es necesario en una altura

Se rompi despus de 1,5 aos de duro trabajo diario en el polvo y bajo los pies!!! Una autopsia mostr el extremo de los cepillos y, como resultado, una antena rota del accesorio del cepillo. Y no es reparable en el camino.

El indicador de carga se enciende con el botn de inicio y se enciende mientras trabaja, podran hacer un botn separado para verificar la carga, la reaccin del cartucho es al menos pequea pero presente, de aqui con brocas pequeas de 1.522.53mm hay un golpeo durante el funcionamiento, aunque no critico, y claro el precio y de nuevo el precio, no vale 8 piezas, no cuesta mas de cuatro mil

El mango es grueso. I (palma central) est al borde. Ser un inconveniente para las personas con un cepillo pequeo.