

# GPS-navegador Speed Spirit M5035 AVIN

No hay suficiente memoria, por lo que CUALQUIER tarea iniciada en este dispositivo se acompaa de retrasos y pausas. Esto tambien se aplica a las tareas de navegacin, lo que, por supuesto, molesta. Por supuesto, puede usarlo, pero al establecer o recalculiar una ruta, cargar mapas y algunas otras situaciones, el software de navegacin se congela. La batera de 4000 mAh obviamente no da la capacidad declarada. Sin conectarse al encendedor de cigarrillos, vive unas dos horas. La pantalla se ve bien, pero es reacia al tacto, a menudo hay que presionarla dos o tres veces.

Batera,Sensor,Tarjeta SD.