

# Acondicionador de aire Midea MS12F-09HRN1

Solo control manual de la direccin del flujo de aire horizontal. Unidad exterior ruidosa

El modo de calefaccin se neg a funcionar cuando la temperatura exterior era de aproximadamente -5 grados. Me puse en contacto con los proveedores de servicios, pens que era un matrimonio o una ruptura, pero result ser una caracterstica de este tipo y para un trabajo completo en el invierno se necesita un kit de invierno adicional. Era necesario familiarizarse ms con los parmetros tcnicos.

El fabricante era codicioso y solo dio un ao de garanta, que francamente no es suficiente para un acondicionador de aire. Turbo, en mi opinin, es bastante dbil. No not ninguna aceleracin especial por su uso.

El nico inconveniente de este acondicionador de aire es el ruido excesivo durante el funcionamiento. A carga mxima, el ruido realmente empieza a molestar. No s con qu est conectado, tal vez esto se deba a una instalacin incorrecta. Guarda un poco el modo noche.