

# Refrigerador de coche Indel B TB18

Fiabilidad insuficiente. Trabajé durante tres veranos (invierno, primavera, otoño, manteniéndolo en casa) y murió. Nadie pudo arreglarlo. Al principio dejó de congelarse a la menor inclinación, luego simplemente dejó de congelarse. El compresor funciona sin apagarse, la temperatura baja 5...15 grados y listo.

probablemente en marcha, será más cómodo que la tapa fuera magnética, en este modelo es de pestillos