

Acondicionado Mitsubishi Electric Classic MSZ-HJ25VA/MU

Estoy sorprendido por una función como mover la cortina a la posición media. Si coloca la cortina en la posición más baja o casi extrema o más alta, este "aire acondicionado inteligente" mueve la cortina a la posición media después de 0,5-1 horas, lo que incluso está escrito en las instrucciones (para que supuestamente no comience a condensarse). a gotear!). En modo refrigeración y deshumidificación. Que "Genio! Se te ocurrió esto?!!! Te sientas así en el calor, te subes al sofá, subes la cortina del control remoto para que no te sople, después de media hora. Hora este auto "Shaitan" lo toma y levanta la cortina justo a la posición media y una corriente de aire helado comienza a ir hacia ustedes. Ríen. Estoy sorprendido señores!

-Repugnante servicio de garantía-La dirección del flujo de aire es deficiente regulado-Ruidoso para Mitsurika-Diseño torpe-Sin retroiluminación del control remoto

Diseño no muy moderno (pero se ve bien en general) si está ubicado frente a la cama o no muy lejos de ella, entonces por la noche no es muy cómodo, todavía se siente el flujo de aire más débil (un poco FAN), pero no parece soplar. La función Econo cool funciona con bastante potencia (el viento no es débil), por lo que no lo llamaría "modo nocturno", es decir, de hecho no está allí. Para mí, 23 grados es un poco frío, encendido 24: se ha ido un fuerte olor desagradable (tal vez el aire acondicionado ya está tratando de funcionar en modo de calefacción, pero el "copo de nieve" está configurado para enfriar, no intenté cambiar a calefacción, así que todavía lo probaré. Solo lo he estado usando durante 3 días, mientras que solo estaba insatisfecho con un olor terrible (comenzó cuando la temperatura se encendió a 24 grados, no desapareció cuando la temperatura eliminado).

Asamblea china. y todos los Mitsubishi Electric nacen en China. Un poco caro, pero todo es relativo y entre los modelos de inversor Mitsubishi su precio puede llamarse bajo.

Sin retroiluminación del control remoto

no revela

. Demasiado simple, sin iluminación y "ciega"-Diseño. Diseñadores eminentes obviamente no participaron en el diseño de este modelo

El diseño de la unidad interior es simple, existe la sensación de que el modelo está desactualizado (2012 o 13), pero no es crítico. El control remoto es pequeño y también de diseño muy simple. El espacio en el acondicionador de aire es tan grande que realmente se siente como si se hubiera olvidado alguna parte para incluirla en el kit. Y esta parte del acondicionador de aire está a la vista. Sin retroiluminación de la pantalla: para mí será una característica tibia.

No la encontré

La unidad interior est ensamblada de alguna manera, los espacios son desiguales, cruje

No hay luz de fondo en la pantalla del control remoto, por la noche tambien quiero disfrutar de modos, temporizadores (para m esto no es critico). Precio.

Hay pequenos rasguos en la unidad interior (no incluidos en el envio).El espacio debajo se ve muy extrao, como si una parte de la cortina inferior estuviera rota.

Quiero ms aire direcciones de flujo, el montaje de la unidad interior es regular

pero no por mucho tiempo. Comprado hace 5 aos. Tres aos ms tarde, justo despues del final de la garanta, se rompi. No hemos podido encontrar repuestos desde hace dos aos. La nica opcin es simplemente tirarlo y poner uno nuevo. Llamar a los reparadores tambien es un problema. No hay centro de servicio propio, dan telefonos de algunas firmas que se dedican a la instalacin y mantenimiento, hay que esperar en fila seis meses.

Las persianas verticales no son ajustables desde el control remoto (pero no son realmente necesarias)

no encontrado