

Cortacsped AL-KO BC 1200 E

Se descompuso despues de 3 cortes.

Vibracin fuerte, fall despues de un par de horas de uso

pesado, funciona por poco tiempo. Trabaj durante tres semanas: me encontr con una piedra, no la vi en la hierba, la caja de cambios, junto con la guadaa, se esparcieron en diferentes direcciones. Encontr algunos de los detalles, pero hay algo as como un cojinete (similar a un resorte): no se pudo encontrar, ni siquiera en los talleres de reparacin. ahora no corta nada. no reparan en ningn lado, apenas encontr la caja de cambios en s, pero cost 2/3 del cortacsped. As que esta basura alemana est tirada en el cobertizo.

Bueno, la vibracin es muy fuerte, el botn de encendido incmodo es pesado, tira constantemente el hilo de pescar, lo que provoca su alto consumo

No funciona

Falta total de repuestos. Eje flexible de cable, a pesar de que la varilla es recta.

demasiado potente)hierba enrollada alrededor del eje de la bobina

Vibraciones intensas y fuertes, el dedo de la mano que sostiene el botn de arranque en la posicin presionada se cansa.

La caja de cambios en el compartimiento del motor se rompe

Descripcin tcnica mediocre. Falta de repuestos

En la segunda temporada se cubri, se llev a un centro de servicio en garanta, se repar, a los dos das de la reparacin se volvi a cubrir, el motor gira el giro de la bobina, se llev por tercera vez me dijeron que era necesario cambiar el ancla entera, y el fabricante no cambio el ancla y me quedo con la recortadora rota y en garantia por otros 4 meses chino aleman raro esto es alco antes de esto uno era italiano Efko en la temporada 5 estaba fuera de servicio, sin contar el reemplazo de cepillos en la temporada 3, esto entiendo la calidad. Espero que mi revisin ayude a alguien antes de comprar este milagro de la tecnologa.

Poca ergonomoma.

al usar un cuchillo (un par de encuentros con un tocn), puede romper fcilmente el cardn (cable)

La instruccin no es nada. Es hora de abrir un foro sobre este asador. El diseo de la bobina no tiene xito y, si quieres cortar la hierba ms abajo, tocando el suelo, sangra la lnea. La guadaa es un poco pesada, pero este es el precio de un motor potente. Cambiar la bobina por cuchillos no es rpido. Debe desatornillar una parte de la carcasa, cambiar las arandelas de la caja de cambios y atornillar la tuerca con una horquilla :) Una vez ms, no querr cambiarlo. La tecla de encendido est apretada, la mano se secar, pero la arregl, lea a continuacin. Ruidoso. Dos velocidades son solo un acertijo del diseador del cortacsped. No es fcil entender el algoritmo para encender la segunda velocidad, sera mejor no hacer el cambio automtico, pero controlarlos manualmente sera una gran ventaja. En el primero lo segaba, en el segundo lo derribaba.

Solo era suficiente para varias sesiones de corte de csped. Ni siquiera tuvimos tiempo de usar cuchillos para cortar las malas hierbas. Como resultado, algo adentro cruji, silb ..., y dejo de encenderse por completo. Cuando se sacude, se escuchan traqueteos extraos, tintineos y ha aparecido holln en el cuerpo.

Come sin piedad hilo de pescar. Constantemente suelta la lnea y la corta. Para cortar 6 acres, debe llenar el carrete con una lnea de pesca de ~ 20 metros de largo 2 o 3 veces