

Aire acondicionado Panasonic CS/CU-E9PKDW

No hay pantalla en la unidad remota. Sería conveniente ver las temperaturas no solo en el control remoto, sino también allí. Es extremadamente inconveniente usar el control remoto por la noche, porque no hay luz de fondo. Si no duermes solo, tendrás que improvisar por ejemplo, destacar el control remoto con mi teléfono.

El control remoto es incómodo. Sin iluminación por la noche, una cosa inútil, aunque solo sea para encontrar el botón de encendido / apagado. Respuesta lenta del botón, es decir, si desea cambiar rápidamente la velocidad, digamos, es posible que no funcione. Las persianas, después de todo, tienen un pequeño grado de libertad, así que piense detenidamente en la ubicación de instalación! A la velocidad más baja, el sonido del ventilador se puede escuchar por la noche, pero depende de cada uno, por supuesto.

1. No está claro dónde puede comprar una unidad de control a través de Internet en la Federación Rusa. 2. El temporizador no sabe los días de la semana, porque el fin de semana es necesario que no se encienda/apague (como cualquiera)

no

Y a los 2 meses se puso a tamborilear. Silencioso al principio, y luego cada vez más fuerte.

No

Ruidoso

El control remoto sin luz de fondo, que oh, qué falta! Después de medio año, comenzó a dar un error. Hoy, 8 de enero, y el SC aún no ha comenzado a trabajar, escribí una carta.

Falta de retroiluminación de la pantalla remota: para encender e instalar por la noche, debe encender la lámpara, un control remoto débil: usted tiene que dirigirlo exactamente al condominio, no hay visualización de los modos de potencia Potente / Silencioso en el control remoto ", y dado que se cambian con un botón, debe ir al acondicionador de aire y mirar los LED qué modo es establecido actualmente. A veces vive su propia vida, especialmente cuando se calienta: cuando se configura el modo "Calor +30", enciende la unidad externa y late con aire helado, es genial despertarse con un resfriado por la mañana en el invierno!

no

No

No detectado

Bastante malhumorado, como todos los acondicionadores de aire, para instalar, por lo tanto, es mejor pedir la instalacin a profesionales normales

no

un inconveniente menor que logr notar es el control remoto sin retroiluminacin

Las piezas estn mal ajustadas, lo que provoca constantemente algunos sonidos extraos: chirridos, zumbido, zumbido (a veces puede deshacerse de los chirridos presionando la carcasa del aire acondicionado en un lugar determinado). No hay luz de fondo en el control remoto, por lo que es casi imposible usarlo de noche

si an se pueden presionar los botones al tacto, entonces la indicacin en la pantalla an no es visible y no est claro si presion el botn. botn derecho. Y, finalmente, lo ms importante es que el COMPRESOR RUMBIA terriblemente.