Barbacoa elctrica Steba PG-4.4

Instrucciones incompletas, la versin alemana es mucho mayor en volumen y nmero de dibujos. Bueno, su precio es bastante alto.

Los bordes de las placas de trabajo no estr cubiertos por la carcasa (probablemente como todas las parrillas) y pueden quemarse si se tocan cuando se calientan. Abr el microondas y toqu el plato con la puerta, la puerta estaba ligeramente deformada (plstico). Pero debe estar de acuerdo con los quemadores de la placa, tampoco tocamos y no metemos la mano en el horno durante su funcionamiento. Pero si los bordes de los platos estuvieran cubiertos, sera mejor.

No encontrado

El tiempo de coccin no coincide exactamente 1,5-2 veces como se indica. Esa Carne est indicada para frer durante 5-7 minutos, luego debe frer durante 10-14 minutos. No incluye plato llano.

Platos absolutamente espeluznantes. La calidad del tefln es psima, todo se pega. Divide regularmente las papas por la mitad, en partes superior e inferior, lo mismo sucede con la carne. La masa en platos lisos todava no es nada, pero los acanalados son un completo horror. Para que la grasa se drene uniformemente en el recipiente sustituido, debe nivelar la parrilla con mucha precisin de lo contrario, todo fluye debajo de la placa hacia el elemento calefactor y puede lavar los higos, nada cae de las placas lisas, todo en el plato gorgotea

Parece que no es de plstico muy duradero (delgado). No hay botn de encendido/apagado en el panel, simplemente desenchfelo. El tiempo de coccin recomendado no coincide con el real.

Coccin desigual de los alimentos. nada fluye hacia abajo de las placas lisas, todo en la placa gorgotea

Parece plstico no muy duradero (delgado). No hay botn de encendido/apagado en el panel, simplemente desenchfelo. El tiempo de coccin recomendado no coincide con el real.

Coccin desigual de los alimentos. nada fluye hacia abajo de las placas lisas, todo en la placa borbotea

Parece plstico no muy duradero (delgado). No hay both de encendido/apagado en el panel, simplemente desenchfelo. El tiempo de coccin recomendado no coincide con el real.

Coccin desigual de los alimentos.