

Cocina Steba IK 100

no se puede integrar en una cocina estandar. ancho de ms de 60 cm en caso de falla, los talleres de garanta no podran reparar (servicio de Odessa Yug) ahora tenemos alegria hay una serie de comentarios tcnicos sobre el ajuste de potenciaperero hay no hay lugar para la descripcin

tal vez demasiado caro