

Radiotelfono Panasonic KX-TG6811

Sin base solo pantalla de posicin horizontal hacia abajo.

Materiales de acabado baratos, no el altavoz ms ruidoso.

no restablece la llamada entrante

tal vez solo, me gustara ms tonos de llamada ms

los botones estn hechos con revestimiento barato y son completamente translcidos, no se ven muy bien, parece que la pintura no durar mucho, la seal es un poco dbil

una llamada muy silenciosa y amortiguada. El telefono est en el pasillo, por lo que en la habitacin con la puerta abierta al pasillo y el televisor encendido, ya no se escucha la llamada a una distancia de 3 metros. *|para m, no

No puedes silenciar el sonido presionando prolongadamente la rejilla, como en la mayora de los otros telefonos, solo a travs del men.

No hay exportacin-importacin de contactos - la libreta de direcciones se tuvo que ingresar manualmente desde el teclado

Volumen de timbre insuficiente, aunque tengo un telefono paralelo y no me molesta.

Timbre muy bajo! Si el telefono est cerca o cerca, todo est bien, pero si lo dejas en otra habitacin, no puedes escuchar la llamada en absoluto...

las melodas de llamada son monotonas, y ninguna de ellas suena en absoluto, por lo que ser "desagradable" y ruidoso y con el ruido de la campana en la cocina escuchar una llamada de otra habitacin.

"conexin establecida" tambn fue sorprendente al principio, pero luego me acostumbr - no afecta la velocidad. De lo contrario, no vi nada ms para m.

Lo compr recientemente y todo me queda bien

Hay pocos colores: las mujeres apreciaran los colores brillantes.))

Cuando AON est funcionando - mensaje de voz no conmutable "conexin establecida". La gente que no sabe esto se asusta. y cuelga Aunque - a veces es una ventaja))) Caractersticas ergonmicas

que se convertirn en desventajas para alguien: - la base y la taza de carga no estn diseadas para montarse en la pared - los tubos, a diferencia de muchos otros, se sostienen" - redondeados desde abajo.

No los veo