

USB-palo A-Data UV150

Velocidad de escritura/lectura al nivel de las unidades flash USB 2.0. Escritura - 12 Mb / s, lectura - 35 Mb / s.

Segn las revisiones, saba que no eran 16 GB, result ser 14.4 Por curiosidad, decid verificar el velocidad: tal vez a alguien le interese 3.0 - 40- 9 USB 2.0 - 40- 9 comprobado con los programas ChkFlsh y FlashBench en NTFS y FAT32 como pueden ver la velocidad es la misma que USB 3.0 es USB 2.0, aunque USB 3.0 est escrito en el paquete, pero no hay diferencia (Por cierto, la velocidad no se indica en ningn lado del paquete, solo USB 3.0 y eso es todo)

1) La memoria es mucho menos de lo que est escrito: 116 GB en lugar de 128. El diseo podra haberse hecho mejor. Pero esto es una bagatela, si tan solo funcionara. Pero el primer punto es molesto.

Vi el inconveniente de inmediato. Por alguna razn, 14,4 GB en lugar de 16 GB no est claro

Baja velocidad en USB 3. 0 Gorro sin cordn, fcil de perder

Sujecin del gorro. no est all.

Tal vez compr uno malo, pero se bloquea cada dos veces, no funciona por mucho tiempo y se bloquea.

la inconveniente cubierta del conector se cae todo el tiempo

velocidad de lectura en USB 3.0 max es de aproximadamente 40 MB/s - muy pocos

pueden perderse mayculas

todava no encontrado