

# Flash Sony HVL-F60M

Zapato mocososo

Sobrecalentamiento, zapato

Al principio, parece que no encaja bien en el zapato. Pero, de hecho, este es un pedido completo! Si piensas usarlo a través de un sincronizador, tendrás que modificar un poco los contactos en I, busca en Internet, hay artículos

No lo encontré

Sobrecalentamiento permanente

Muy insatisfecho con el flash debido al sobrecalentamiento constante.

El flash se calienta rápidamente, en comparación con el mismo Canon SpeedLite del mismo número de serie. El adaptador es quebradizo, frágil. Tenía pernos girando en I, el flash comenzó a pasar el rato. Muy voluminoso - incl. gracias al adaptador.

un poco pesado y demasiado grande para mi NEX-6

Estuche grande y ergonómico

Flash inalámbrico defectuoso, según el fabricante!!!