

# Ratn A4 Tech X-710MK

Sin fallas.

Deshabilitado permanentemente

No detectado.

No detectado.

1. La capa mate (inestable) comenz a desgastarse, en lugares donde los dedos tocaban constantemente, se borr hasta quedar brillante. La inscripcin X7 tambn casi se borr. 2. Pero esto es una tontera, en comparacin con el hecho de que despus de un par de aos, el ratn simplemente muri. Dejo de funcionar y todo. Lo ms probable es que est fabricado con componentes baratos. Usado con cuidado, no se cay, no golpe. 3. No es agradable al tacto revestimiento acanalado de goma debajo del pulgar. Creo que el mouse para 1000r. debera haber funcionado por ms tiempo.

No me di cuenta

Difcil de limpiar, muchas depresiones en relieve. Quizs no es la mejor ubicacin para los dos botones laterales izquierdos: no es muy cmodo.

sin fallas

El precio despus de 4 aos creci mucho (lo compr cuando todava costaba 450 rublos)

- la rueda se rompe muy rpido, personalmente se me rompi, lei en diferentes sitios que no tenia - durante 2 aos se borro la superficie del mouse - la banda elastica se desprendio del costado, tuve que pegarla yo mismo estas desventajas comparadas con las ventajas no son nada

No lo encontr personalmente para m.

Todo el mundo lo sabe: el rodillo se rompe inmediatamente

El botn de disparo triple y la rueda, PERO:

muy pequeo para mi mano, no hay lugar para poner el dedo meique y el anular, en el calor cuando la mano suda el ratn se vuelve terrible al tacto

Hay una "alfombrilla" de goma debajo del pulgar. Se rompe despus de un ao, no afecta el trabajo.

hay, no es significativo. Sola despegar esta alfombra.. el pegamento probablemente perdi su propiedad en 4 aos..lo sell y el problema desapareci. el revestimiento del mouse se ha despegado en 4 aos... no afecta el funcionamiento y el uso del mouse, solo la apariencia, se vuelve negro negro. hbitos! Se acostumbr rpidamente!