

Gabinete Fractal Design Core 1000

En las cubiertas laterales, algunos ganchos no estaban doblados, se corrigi con pinzas. Dos de ellos son muy profundos. El enfriador del kit es de escoria.

Sin ventilador, metal blando en las paredes, no es el mejor montaje para discos duros, botones y panel USB en el lado derecho, orificios torcidos para montar la fuente de alimentacin

- el ventilador normal es ruidoso y traquetea escandalosamente, lo reemplaz con un Nexus D12SL-12 en blanco y negro, se qued en silencio, pero la vista no ha cambiado))- hay sin instrucciones completas, solo muy brevemente

Endeble fijacin de enchufes para 5 bahas de 25", entradas USB laterales y botones de encendido/reinicio