

Secador de pelo Remington AS7051

No hay suministro de aire fro (de hecho, sopla aire caliente). Una boquilla grande se calienta rpidamente, para cambiarla, debe esperar 5 minutos hasta que se enfre. Las boquillas sacan el pelo. No conviene limpiar el filtro.

no encontrado

el peine no gira pero no es el motivo principal.

ver arriba El cabezal del cepillo grande result ser muy grande y spero (no hace ms que secar el cabello, mientras que rizarlo aunque sea un poco es muy, muy difcil).

Olor al principio del uso. Espero que esto sea solo el comienzo.