

# Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WA850RE

obvioTodo.

Elimin por completo la velocidad. La ganancia es mnima

1. El video, incluso en calidad de 480p, se cuelga muchas veces a lo largo de la pelcula. 2. Corta la velocidad de 50 Mbps del enrutador a 6-8 Mbps con un repetidor conectado. No s qu hacer. La gente me dice por favor, quin resolvi el problema con el hecho de que el repetidor reduce la velocidad?

Todava no lo he encontrado

No he mostrado el resultado deseado - el nivel de la seal es el mismo

Dispositivo extremadamente buggy. Desaparece "del horizonte" en menos de 10 minutos y no vuelve a aparecer hasta el reinicio (no renueva el arrendamiento de la direccin IP que tengo durante 10 minutos). El analizador de red Wi-Fi muestra que la seal del dispositivo es extremadamente inestable y en la mayoria de los casos solo falta.

Todo lo demas.

que mal funcionaba el repetidor, el ping llegaba a 2000ms, aunque eran 10ms sin repetidor, es imposible ni navegar por internet.

De hecho, no

Disminuye la velocidad 20(!) veces.

No ingrese a la interfaz web despues de configurarla como repetidor. no es realmente necesario, pero no da descanso.

La seal se amplifica, pero el milagro no sucedi. Incluso pens al principio que no funciona en absoluto

No amplifica nada, la seal es dbil

Todava no

Indicadores demasiado brillantes

ausente