

# Placa Kaiser KCT 6506 FI

El ajuste de potencia no est organizado correctamente.

Curioso por los platos. Si Burning Stove determin que la sartn (nueva con el cono de induccion) se poda usar, entonces Kaiser no lo determin. Lo mismo se aplica a una bandeja, aunque el imn se adhiere a ella, pero el panel se niega a percibirlo.

Ruido de los ventiladores de refrigeracin del panel incluso a baja potencia!

La instruccin no coincide. va a varios tipos de paneles y es precisamente este tipo el que menos se escribe!