

# Termos Thermos 34 Premier 0,75L

El matraz se agrieta al menor golpe. Y es muy difícil encontrar una bombilla de repuesto a la venta.

se salta, el frasco se telepatiza, y no puedes comprarlo por separado, es algo frgil

no hay frascos de repuesto

no puedes comprar un cantimplora nueva

En el plástico, después de un tiempo de uso, aparecieron rayones notables. Se utiliza una bombilla de vidrio, siempre existe el riesgo de que se rompa. Cualquier cada puede ser la ltima para l.

Con el tiempo, la pegatina del estuche se ha despegado. La colocaron en un pegamento muy desagradable, cuyos rastros son difíciles de lavar. Por lo demás, el termo es excelente, no hay comentarios.

El termo es bastante voluminoso (aunque ligero). Hay un frasco de vidrio en el interior, las gotas se piden estrictamente para ello.

muy frgil

no se mantiene caliente por mucho tiempo, hasta 8-9 horas las bebidas fras pueden derramarse (si se vierte caliente,