

Hierro Bosch Sensixx'x DI90 TDI902836A

Muy ruidoso, de corta duracin.

No plancha ni siquiera las telas de algodn estndar, la funcin antibrillo no funciona, zumba terriblemente. No resbala sobre el tejido.

La suela se enfra durante mucho tiempo, hace ruido

Ruidoso, especialmente cuando la bomba est encendida

no auto -off