

Exprimidor Philips Daily Collection HR2738/00

calidad del producto

ninguna

un poco dbil en potencia

No

- Motor dbil, se atasca constantemente, se contrae, respectivamente, no es posible exprimir rpida y completamente la fruta - Un cono pequeno en el que se exprime la fruta, un recipiente poco profundo para las migas, como resultado, las naranjas son ms grandes y las toronjas se colocan completamente en el cono y comienzan a forzar la miga fuera del tazn sobre la mesa- El tazn de jugo rpidamente dej de estar fijo de forma segura, cuelga- Las patas no sostienen el dispositivo sobre la mesa, gira lentamente sobre la fruta en la mesa por s mismo- El cable de alimentacin es de "roble", sobresale en bucles y no descansa sobre la mesa

No hay cubierta.