

# Calentador de agua Hotpoint-Ariston SB R 80 V

no

ninguna significativa

No he encontrado ninguna.

Todavía no he notado ninguna desventaja.

funcion durante cuatro años. ahora hay un problema de que el agua caliente no fluye a todo.

En el cuarto año empeoró al calentar el elemento calefactor. No se estableció el motivo. Quizás debido a la dureza del agua.

No

Después de una revisión importante en el baño, la válvula de contrapresión comenzó a fluir de inmediato. Cambiado 4 piezas! No entendí cuál era el problema, aunque lo más probable es que no tenga nada que ver con el calentador de agua. Pero después de 7 meses, el tanque se filtró.

El kit no tiene tapón

debe comprarlo por separado. El montaje en pared es cuestionable. Si la pared no es de hormigón, como en mi caso, entonces es mejor pensar en ganchos de espiga más potentes. Solo se incluye la válvula de retención, no hay accesorios de ningún tipo. Una caldera de 80 litros por la mañana es suficiente para que nos duchemos los dos, y luego en modo exprs. todos ellos tienen una válvula de seguridad. dicen que necesita comprar una válvula italiana más tarde, pero no está claro dónde encontrarla)