

Fregadero Longran Ultra ULS 615.500

1,5 aos, astillas, arrazos, el color se restaura solo con productos de limpieza, por lo que hay que limpiarlo una vez cada 2 das.

Los agujeros no estn cortados hasta el final para el grifo y el botn de la vlvula, tena retocar un poco.

despus de 1,5 aos perdi su color y se ha vuelto feo

ausente

no

No hay ningn defecto en el fregadero!

No los he encontrado en 3 aos de uso

Todava no los he encontrado. Espero lo mejor)))