

# Mquina de coser / overlock BERNINA Bernette Milan 5

No hay suficientes lneas

Ella tiene su propio carcter, y debes adaptarte a esto

El auto es terrible. Inicialmente pens que algo andaba mal conmigo, pero luego result que la chica de los cursos tena la misma mquina. Result que tenemos los mismos problemas con ella. El coche gira salvajemente. El hilo inferior se forma en una especie de paquetes. tal vez tienen un problema defectuoso. Bueno, este sbado llevaremos estos autos al centro de servicio con la nia. El enhebrador tampoco funciona desde el primer da, bueno, para m no era tan importante como la calidad de las costuras. Sinceramente, no recomendaria este modelo a nadie, y ya solo sueo con regalarlo, o venderlo., y comprarme una nueva mquina normal.

Si ella todava supiera planchar...)))

Uso este coche desde hace poco ms de un ao. No encontr ninguna deficiencia.

Todava no lo s

No encontrado

Enhebrador de aguja frgil

Nada de qu quejarse

No lo encontr

Si las manos crecen de ese lugar y el cerebro no est apagado, entonces no hay defectos. Pero hay una falla en las instrucciones, me gustara un poco ms de detalles sobre las fallas.

El enhebrador de aguja se rompi el segundo da de funcionamiento. No cubierto por la garanta

No

No

Gran peso