

# Altavoces de ordenador Gemix SB-110

Malas salidas (tulipanes) y un conector mini jack de 3,5, pero se puede comprar y reemplazar.

poco fiable, sin servicio en Ucrania

falta de modo de visualizacin de la hora, falta de control de volumen en el SB, "zumbido" en la fuente de alimentacin cuando el sistema de audio est apagado, un radio de transmisin del control remoto bastante dbil, la presencia de una batera del control remoto tipo AAA de Panesaming, la ausencia de normal instrucciones para operar y configurar los altavoces