

# Humidificador AIC S-135

precio

No es conveniente verter aguaLa humedad en la habitacin cambia un 10% como mximoSe agrieta periodicamente durante el funcionamientoEl filtro de tela se puso amarillo y se endureciSe rompi despues de 5 meses de funcionamiento

No humecta, voluminoso

Incmodo de lavar El filtro de tela se volvi amarillo y se volvi de maderaEl agua solo es suficiente para la nocheTodava es ruidoso en modo mximo

No

Muchas de las reseas son falsas, lo que causa un gran impacto negativo! No vale la pena posicionarlo como un lavador de aire, MAX a medio metro de ti puede chupar un hilo y luego es poco probable. Despues de dos semanas de uso, el filtro comenz a florecer en 3 das en la parte superior, es decir, se cubre de color amarillento, aunque se vierta agua all despues de limpiar a travs del filtro BARRIER. Ahora hay que lavar el filtro cada tres das.

Despues de un da de estar apagado, despues de encenderlo aparece un desagradable olor a humedad. Quizs hay algunos sabores para este tipo de humidificadores? En general, hay que lavar el filtro todos los das con agua y jabn para eliminar el olor.

espuma! detalles, tamao grande, precio

No encontrado.

humidificacin lenta, baja eficiencia de "lavado" de aire

Quizs un humidificador se coloca como escritorio y piso, esto incluso est escrito en los documentos (altura 81 cm, dimetro de la base de unos 18 cm), pero cuando lo puse en el suelo y lo encend a toda potencia, al final del da antes de acostarme not un charco decente (((para evitarlo, o pongo el humidificador ms alto o No lo enciendo a toda potencia.No tiene sensor de humedad.

El tamao no es pequeno, pens ms pequeno.El modo noche podra ser ms silencioso, no me molesta mucho, pero para personas sensibles puede interferir en noche.El precio es demasiado alto, un huevo con hlice podra haber sido ms barato.

No veo ni uno solo.

Podra haber sido un poco ms largo sin agregar agua, pero esto es ms un capricho que un inconveniente.

No

Creo que todava no