

Fuente de alimentacin Chieftec GPM-1250C

Cables cortos para el procesador, es difcil doblarlos cerca de los enchufes de los cables, largos.

Cogi un matrimonio

Tarifa de electricidad.

Probablemente dej el certificado GOLD

longitud de los cables, cables de roble

Muerto despues de la expiracin de la garanta. No se recomienda su compra.

Muri despues de 9 meses

Tengo uno chirriante Los cables son terriblemente cortos, conect un cable molex de 4 pines a la placa base de alguna manera, como resultado, el conector se rompi fuera del tablero. triste tristeza dolor

pareca un poco ruidoso bajo carga, tambien se calienta bajo carga pero no mucho, la calidad de construccion es ligeramente peor en comparacion con CM

Tamao Squeaky atrapado, compr 2 piezas, 1 chirriaba

trenza extremadamente dura de cables modulares para HDD

Segundo conector EPS de 8 pines no conmutable

todava no encontrado

Ruidoso bajo cargas pesadas

Sigue siendo ruidoso, ms ruidoso bajo carga.

Fan terrible (ver foto). comentario)