

# Sierra Hitachi CS35Y

cable corto, ruidoso. Si vio por la noche, se nota una cada de voltaje en la red (la Impara se atena un poco). Es mejor llenar el aceite durante el da, ya que por la noche puede llenarse en exceso debido a un tanque poco transparente. En lugar de una montaa de papel usado con instrucciones contundentes, sera mejor que se alargara el cable o se escribieran instrucciones sobre a qu nmero llamar para jurar al que escribi sobre el cable de cinco metros. consumo

Ligeramente ms pesada que la sierra analgica de Makita. Aunque, quizs esta diferencia se deba al peso del cable elctrico, porque. el competidor en realidad tiene un "trozo".