Martillo perforador Black&Decker KD1250K

Sin marcha atrs, sin embrague de proteccin, sin bloqueo del husillo. Fuerte vibracin. Parece que la alineacin es mala. El cable no mide 3 metros, como dicen en todas partes, sino alrededor de 2,20 metros. Demasiado pesado 5 kg con cola.

La potencia no coincide con la declarada. Se quem en un mes. Rompi una puerta de medio ladrillo y fum al da siguiente.