

Telfono mvil Motorola RAZR V3

No solo un marcador pero genial!

No determina la computadora + la batera solo fue suficiente para 1 llamada, criticamente poca memoria 5.5 mb. la cmara es solo un modelo genial, el parlante bajo zumba, no zumba cuando se restablece la configuracin de fbrica

Falta de memoria para mensajes, para fotos

Del vendedor Nina Hu (Nina Hu) de la tienda ATS Mobile Phone Co.,ltd se compraron 3 PCS. Telfonos Motorola V3, el primer telefono no funcion, despues de reemplazar la batera, comenz a encenderse, pero la comunicacin de voz no funcion, solo funcion la fuerte. Desde el segundo telefono, los enchufes de fijacin salieron volando, por lo que se da el cable que conecta la pantalla al telefono. Los tapones salen volando al abrir la pantalla de cierre en los 3 telefonos. 2 Telfonos devueltos a Nina Hu, pero Nina Hu no devolvi los telefonos reparados o reemplazados, y no se devolvi el dinero de los bienes. El tercer telefono con enchufes pegados todava funciona, pero se corta durante una conversacin, la pantalla se queda en blanco y generalmente tiene errores todo el tiempo. para nada!

El telefono no es muy comodo de usar, los botones son incmodos, accidentalmente puedes presionar algo mal, no graba videos y toma fotos muy bien, pero lo peor es que no no hay forma de transferir fotos y videos desde un telefono mvil a la computadora, incluso si est conectado a travs de USB. 0Grabacin de video no ms de 1 minuto

Por supuesto que estoy de acuerdo, que el modelo est desactualizado, pero no voy a desprenderme del dispositivo. Solo lo guardo como un telefono de repuesto.

no, si lo coges por hablar, no por secar musica o fotos

poca memoria, no hay acceso a la tarjeta de memoria, al descargar fotos son muy pequenas Ms precisamente millas-pequeas. Pantalla muy pequea.

todava no

la basura ms bsica fue con la instalacin de aplicaciones Java, si estaban instaladas, es posible que no se inicien, y si se iniciaron, saldran volando despues de un tiempo. Tena ICQ, luego, si presiono la tecla hacia abajo, aparece inmediatamente un error de aplicacin de 50 aplicaciones descargadas, solo 2 aplicaciones pueden ir. Bluetooth lento. por alguna razon la memoria saltaba todo el tiempo como estandar alli 6 megas de vez en cuando demostraba que ya eran 4 megas un fenomeno incomprensible.

que los audifonos no son estandar

no se encontraron. Usado durante 3-5 aos ya.

edad(falta de wifi y gps))))))no es un muy buen desarrollo posterior de la alineacin.

Desafortunadamente, moto no hizo ms avances de este tipo. Aunque tambien compr vsetki v8.

Todo lo dems se puede anotar como desventajas)) Todo es un inconveniente. La pantalla no se ve al sol. La traduccin del men es terrible el men en s es confuso. Para enviar SMS en otro idioma (por ejemplo, con una direccin de correo electrnico), debe cambiar la configuracin inicial. No se pueden insertar 2 idiomas en un SMS. Solo puede asignar 1 nmero a un contacto. La marcacin por tonos no funciona cuando se llama a un subproceso de un PBX de oficina. La cmara es adecuada solo para crear una foto de un contacto, que es visible cuando se llama en una pantalla externa. Con su tamao, muy relevante))) MMS no se abre, aunque, tal vez, solo necesite configurarlo. La memoria incorporada es suficiente para un total de aproximadamente 40 SMS, despus de lo cual deja de recibirlos (los antiguos no se eliminan automticamente). Cuando se conecta por USB, la computadora no quera ver el telefono, la instalacin del software propietario no ayud (dicen que el Scooter tiene un problema comn). Logr conectarme usando una utilidad de terceros, pero solo 1 vez, despus de lo cual la computadora dej de ver el telefono para siempre. Adems, result que no puede conectar el telefono a todos los USB, sino solo a un nmero determinado

esto se inform en la oficina de representacin de Motorola, pero no en las instrucciones adjuntas. Creo que no tiene sentido enumerar ms los inconvenientes.

Glitzy ltimamente. La batera se agota de inmediato, pero lo perdonamos: tiene mil millones de aos :)

La falta de memoria y una cmara dbil (pero ahora hay un Razer V3i, parece que estas deficiencias se han eliminado). Pero lo que necesito no es un reproductor de MP3 o un telefono integrado en la cmara.