

ceite de motor Total Quartz INEO Long Life 5W-30 20

El contenedor pierde tapas, se derrama en arroyos si Dios no lo quiera, se cae. Tal vez tengo una falsificacin. tal vez llegaron los anillos, pero se comen 350 ml cada 1000 km. No hay recipiente para 4 litros. Sera ideal para m 4 + 4. Entonces, 5,7 litros van al reemplazo, y solo 2 litros para recargar para el prximo reemplazo