

Hierro Braun TexStyle 7 TS 775

No lo encontr.

No tengo quejas

No lo encontr

- placa no removible en la suela- fugas/salpicaduras con agua (solucionado despues de la reparacin)- ruidoso- hay rastros de clavos (incluso cortos) en la superficie del mango

No

No

Un poco pesado. Pens que sera ms fcil.

El hierro result ser ms pesado y ms grande de lo esperado. Sin embargo, plancha perfectamente, incluso debido a su masa. Es malo que el sitio no indique las dimensiones de las planchas y el peso.

broke