

Cmara Sony HX400V

No hay cuerda en la cubierta. Sin una batera adicional, puedes volar cuando grabas un video!

Sin formato Raw...

S, la batera es demasiado pequena. 1000 rublos vale uno nuevo (no necesariamente el Sony original). La tapa tambien lo es. Todo el tiempo tengo miedo de perder dos aos ya :)

calidad de la foto, endeble, carcasa absolutamente con fugas, flash y batera dbiles.

| Jabn, en mi opinin, la resolucin real de la imagen es de 2 MP en el extremo lejano y 3-4 MP en el extremo corto. Cuando se imprimen en A4, las personas comunes notan las acuarelas, no los fotografos. Cuerpo colgante de plstico barato y chirriante. Visor repugnante, casi inutil. Despues de un ao y medio a la mitad del uso, entr polvo en la matriz y esto es en una cmara con una lente no extrable, la limpieza cuesta alrededor de 3 tr.

batera muy dbil, es imposible disparar en movimiento, el video es mediocre

Pobre detalle de las imgenes, solo guarda jpeg, apertura mnima 8

caja de plstico

La cmara DSC-HX400 se descompuso en el 6to da despues de la compra La pantalla no funciona (pantalla) y se escuch olor a quemado. Entregu el dinero para la reparacin, no me lo devolvieron.

-No hay extracto "a mano". La velocidad de obturacin mxima es de 30 segundos, ya no puedes fotografiar el cielo estrellado (a menos que configures la sensibilidad al mximo, pero ya hay ruido). S, disparar fuegos artificiales es problemtico. Las tomas urbanas nocturnas estticas son excelentes - Visor. La resolucin es muy pobre, casi no la uso.- La batera es bastante dbil. Especialmente si usas WiFi.

- Simplemente mala calidad de foto- Precio alto (por este precio puedes y debes llevarte una DSLR)- Debilidades al trabajar con una PC- Mala sincronizacin va WIFI

Debido a la Las lentes de gran zoom masivo son difciles de disparar con una mano. La lente se ve notablemente superada. El rojo y el azul de las imgenes estn un poco ms saturados que en la realidad. Dicen que esta es una funcin patentada de Sony. No es compatible con RAW.

La calidad de la foto es simplemente mala!!!

-resplandor cuando se dispara contra el sol, incluso con un recubrimiento de lente antirreflectante-plástico del cuerpo no de muy alta calidad (no afecta la calidad de la foto) -no hay cuerda en la tapa de la lente (el problema se resuelve fácilmente, Este inconveniente hace que la cámara sea absolutamente poco atractiva, porque el jeep aprieta tanto las fotos que se convierten en jabón jabonoso. Falta de GPS en los modelos rusos.

Sin batería, sin enfoque manual!

Batería!!!! muy pequeño... solucionado comprando un segundo! ya que todo el mundo tiene ebay o taobao chino :)