

Reloj Casio Edifice EFR-534BK-1A

No

No disponible

La pintura negra de la correa comenz para despegarse muy rpidamente. Adems, el borde alrededor del vidrio no es muy fuerte: aparecieron muchas abolladuras y rasguos. El cronografo se extravi varias veces, la flecha inicialmente no estaba en cero, sino en rojo...