

Reloj Casio G-Shock GA-110-1B

La luz de fondo es algo, es difícil pensar en una luz de fondo peor: un LED opaco en la parte inferior del dial por la noche da tanta luz como un agujero negro. El hecho de que la superficie mate brille por el uso es imperceptible, y no es un inconveniente grave. Un inconveniente grave fue el siguiente: el reloj restableció la configuración electrónica (es decir, solo las manecillas analógicas se mostraban correctamente) de la electricidad estática. Te quitas la ropa, por favor, pon el reloj en hora. ¡Vstete, no te apresures, pon el reloj en hora. Durante medio año de funcionamiento (era solo otoño-invierno con mucha ropa), el reloj se estropeó 10-15 veces.

no

luz de fondo!!!!!!!

luz de fondo débil (pero puede acostumbrarse).

la retroiluminación no se puede configurar sin instrucciones.

Falta de retroiluminación (poca retroiluminación = sin retroiluminación)

La retroiluminación es bastante débil, no puede ver las flechas en la oscuridad. Van por delante en un promedio de 10 segundos por mes. en la oscuridad, de alguna manera solo puede ver la posición de las flechas, la pantalla inferior está iluminada por la lámpara, la luz no llega a la superior. 2 El precio, actualmente 5300€ en tiendas online, en mi opinión es muy elevado. 3 Estuche borrable, los microaraazos en el estuche son visibles.

No me di cuenta!