## Reloj Casio G-Shock GW-M5610NV-2

Me gustara tener nmeros ms grandes en una pantalla as.

Simplemente gimen, excepto que el precio de nuestros distribuidores oficiales est por las nubes.

Me gustara que la alarma sonara ms... 20 segundos., pero es fcil de apagar

La sincronizacin horaria para la regin de Mosc es difcil.

Los principales inconvenientes de la pulsera. Mueca 18,5 cm, sujetar en el penltimo agujero. El brazalete est unido rgidamente al reloj en ngulo y hace que mi mano se sienta apretada.

Para encender la luz automtica, debes girar el cepillo a la altura de los ojos.

No puedes ver el nmero desde la posicin cuando la mano izquierda est ligeramente levantada y girada hacia los ojos. El brazo debe elevarse ms.La correa de plstico es bastante rgida y no es cmoda de usar. Necesita atencin y 5-10 segundos de tiempo. Por ejemplo, una pulsera de metal se abrocha sin mirar en 1 segundo.La calidad del procesamiento de la caja no es ideal. Hay un flash cerca del cinturn.

El precio es demasiado alto, pero si buscas puedes encontrarlo por una cantidad muy adecuada. Toda la lnea clsica de amortiguadores tiene nmeros pequeos.

Precio.

No hay reloj sin fallas! Aqu el principal inconveniente es el cinturn, que no dura mucho. Por un lado, esta es una enfermedad de todos los relojes con correas de plstico, cuya vida til est limitada a 5 aos, ms o menos, por otro lado, en este caso se ha puesto una correa ms gruesa, ms ancha, ms larga y mejor. durante mucho tiempo, pero sin continuar con los hoyuelos del caso! Tena esos DW-5600 y despus de ese cinturn, este parece casi infantil! La nica explicacin para esto es que aqu el cinturn repite el diseo del cinturn de los aos 80 y se suma a la similitud! Ya estoy pensando en comprar otro cinturn. Los amortiguadores del cuerpo de poliuretano se agrietan con el tiempo. Esto me pas con los choques del 98, pero la edad del reloj, si no es obligatorio, al menos lo permite. En cualquier caso, la vida til de un reloj no est limitada por el metal, ni por el movimiento, sino por el plstico, y esto debe recordarse al comprar un reloj con caja combinada con retroiluminacin electroluminiscente, lanzada en 1996, que se convirti en su principal caracterstica. este reloj no tiene prisa y es mucho ms preciso!

No encontrado.

No encontrado.

Todava no lo he encontrado, espero no encontrarlo. Tal vez solo los das de la semana no estr rusificados, pero esto es para m personalmente (nada, ya me acostumbrar).

Me los puse debajo de un traje: el jefe dijo que tena mala cabeza. )))

Marca caja y pulsera, necesitas llevar ropa sin mangas en verano, el tiempo sin luz de fondo es claramente visible solo en un da brillante, al anochecer y en una habitacin sin luz, debe encender la luz de fondo.

Los nmeros blancos sobre un fondo negro no son muy legibles. Inscripciones demasiado pequeas cerca de los botones. Caja y correa demasiado brillantes. El vidrio tambin es demasiado brillante: refleja, lo que dificulta la lectura. Si el reloj est en la mueca, los botones son incmodos de presionar. La retroiluminacin automtica es una tontera innecesaria. Para trabajar, debe girar la mueca 40 grados hacia usted :) Es ms fcil presionar el boto de retroiluminacio. La correccion de hora automtica en la regin central de Rusia no funciona (bueno, eso lo saba).