

# Aire acondicionado Toshiba RAS-10EKV-EE/10EAV-E

-----

-

nada.

-

el acondicionador de aire no funciona

no detectado

no detectado

No hay luz de fondo en el control remoto, pero es un poco

No hay ajuste de la dirección del aire (izquierda-derecha) desde el control remoto. La unidad externa hace un ruido terrible (silbidos y vibraciones). No hay servicio en nuestro país.

El consumo en standby me acaba de matar. Los ciudadanos! No olvide apagar el acondicionador de aire desde el tomacorriente!

En caso de cortes de energía, no se produce el reinicio automático.

probablemente no.

La unidad externa a menudo retumba (cruje). Es difícil entender el patrón: a veces retumba durante un minuto cada 10 minutos, a veces se queda en silencio durante una hora. Por cierto, quite el marco de plástico negro, pero así se agrieta. Por lo general, era imposible dormir con la ventana abierta. Fueron instalados por profesionales que instalaron acondicionadores de aire en mi oficina y en mi casa durante muchos años. Así que no hay preguntas sobre la instalación. Traté de llamar al soporte de Toshiba, pero solo aconsejan sobre portátiles.

En las descripciones, se indica un temporizador para encender/apagar. En realidad es sólo en el apagado. Por lo demás, todo está bien.

Podría haber hecho un indicador de temperatura en la carcasa, pero esto no es tan importante.

Lo he estado usando durante un par de semanas, no ha aparecido nada negativo.