

# **SAI PowerWalker VI 650 SH**

Diodo brillante y sonido fuerte al cambiar al modo de energia autnomo. El problema con el diodo se resuelve fcilmente si cubre la fuente de alimentacin ininterrumpida con un pao, pero, lamentablemente, no se puede hacer nada con el altavoz. Adems, el SAI es bastante normal, no hay quejas sobre su funcionamiento.

PowerWalker VI 850 SE USB: El cable de alimentacin no se puede desconectar, puerto USB en el panel frontal

Debido al poco tiempo de uso, no fue detectado.