

Martillo perforador Craft CBH-1100

La perforación en madera y metal no es muy precisa. El mandril de mordazas en el mandril autoblocante se sujeta de forma segura, pero con una ligera holgura. Por lo tanto, esta imprecisión al perforar (el diámetro es notablemente mayor que el taladro) siempre debe tenerse en cuenta. Esto es especialmente notable en ejercicios largos. El modo de impacto sobre hormigón macizo de muros de carga no funciona con mucha confianza.