

Aire acondicionado Dekker DSH 95R/L

Este modelo ha recogido todas las carencias conocidas

Las características declaradas del fro no son ciertas

Es imposible cambiar la dirección horizontal del suministro de aire desde el mando a distancia. Solo puede hacer esto manualmente, pero subir una escalera debajo de un techo de 3,5 metros cada vez que desea cambiar esta configuración es muy inconveniente. Cuando comenzaron a encender el aire acondicionado, se formó una mancha húmeda en la pared cerca del aire acondicionado. Resultó que los instaladores fueron inteligentes con la manguera de drenaje de condensación.

Un mes después del inicio del trabajo, empeoró el enfriamiento y luego se detuvo por completo. Llamaron a un reparador, dijo que debido a una instalación incorrecta, casi todo el frío se fue volando. La unidad interior a plena potencia (modo turbo) es muy ruidosa y durante el funcionamiento normal también es claramente audible. En la oficina esto no molesta a nadie, pero en casa, sobre todo en el dormitorio, tendrá cuidado de no tomar un modelo así. El control remoto tiene una pantalla muy pequeña y conos pequeños. Una persona que no ve muy bien (esta soy yo) necesita mirar durante mucho tiempo sin gafas.

El panel de control no está traducido al ruso. Sí, y el control remoto en sí no es muy conveniente y no tiene luz de fondo, aunque con el tiempo me acostumbré, por supuesto. La unidad exterior no funciona silenciosamente, es bueno que no la colguen en la barandilla del balcón. El interno tampoco es silencioso, pero su ruido es moderado, están acostumbrados, y el modo silencioso "noche" ayuda.

No sé, pero no lo he encontrado.. quizás no hay función de autolimpieza, pero no lo he descubierto... después de presionar el botón de apagado, sigue soplando durante un tiempo, así que tal vez sea esto... y también un control remoto sin luz de fondo...