## Microondas Samsung MS23F302TAK

no puede reducir el tiempo durante el calentamiento, no puede cambiar el tiempo con un giro durante el calentamiento, puede aumentar el tiempo de calentamiento durante el calentamiento solo en 30 segundos

El vidrio es tan oscuro que no puede ver lo que est pasando adentro

todo est bien

No

El vidrio negro en la puerta deja huellas dactilares.

funcionalidad y Igica de operacin

Tuvo que ser desarmado, el fusible quemado, lubricar las cerraduras de antemano en ellos es un problema

Calidad de construccin, juego de puertas, grosor del metal del cuerpo (parece una lmina pintada), inestabilidad en una superficie plana, no muestra el tiempo en el Modo "proteccin de los nios", adentro, en lugar del emisor, hay un cartn, en lugar de un tapn de plstico normal, la calefaccin es estndar para 800 W, no sent la diferencia con mi viejo microondas sin el "uniforme" novedoso distribucin de ondas"

Construccin terrible1. La puerta tiene un hueco al abrirse, se tambalea hacia arriba y hacia abajo2. No es estable sobre la mesa. El problema se resuelve si pones algo))), una pata no toca la mesa.3 El metal del cuerpo es muy delgado, con un efecto de tambor en la parte superior y los lados, cuando presionas ligeramente el cuerpo, el metal se presiona y se vuelve a romper.4. Incluso el enchufe para la toma de corriente est hecho de tal manera que sobresaldr de manera no conveniente ni hermosa.

1. Economa de materiales y componentes. 2. Tal vez el precio.

Placa de mica, calidad de construccin de la caja

el control no es el mismo, la perilla es absolutamente intil.

Fue el mo el que se rompi despus de unos meses

- piernas- la puerta cuelga un poco- vidrio oscuro (tambin para un usuario quisquilloso, no me

molesta en absoluto)

Los controles se han empeorado en comparacin con los modelos ms antiguos.

la puerta es generalmente opaco