

Aire acondicionado Daikin FTXN25L/RXN25L

Hace un mes compramos este condominio para mis padres, con la esperanza de una excelente calidad. Decepcionado. Primero. Después de la instalación, no encendi la primera vez, los instaladores tuvieron que "recordarlo". Un lo para la prestigiosa marca Daikin. Segundo. Durante el funcionamiento, el ruido es fuerte, más que el del antiguo acondicionador de aire.

1. Increíble vibración en la unidad interior durante el funcionamiento, se siente como si el tren eléctrico estuviera acelerando constantemente
2. El motor de la unidad interior en sí está zumbando, y vale la pena escuchar ese zumbido desde el pasillo, ser muy desagradable dormir con ese zumbido, no lo deje encendido por la noche.