

Aire acondicionado Ballu BSW-09HN1

Se descompuso rpidamente, esper durante mucho tiempo detalles notables

Hasta ahora no hay contras, un excelente aire acondicionado por mi dinero. Lo nico que atribuir a un menos es la unidad exterior de clase A y la unidad interior B

Engao con un compresor japons !!! Unidad interior ruidosa (el plstico barato se agrieta debido a la diferencia de temperatura) La unidad exterior se agrieta (tuve que comprar aislamiento de tubera y colocar todas las tuberias contiguas dentro de la unidad interior con l, una especie de "refinamiento de archivo") Control remoto sin retroiluminacin + la mitad de los botones no se utilizan La potencia de refrigeracin es inferior a la de 7 marcas japonesas.

Control remoto oxidado, pero aire acondicionado para refrigeracin. No not ningn ruido, tal vez depende de la persona? Alguien se duerme con el ruido de la televisin y la conversacin, y el otro solo cuando el ltimo mosquito se acuesta.

Durante dos semanas, cuando el aire acondicionado estaba funcionando, se senta claramente el olor a plstico. Y esto a pesar que se declara el efecto desodorizante! A veces, despus de encender o apagar, se escuchan chirridos o clics de la carcasa de plstico, lo que, por as decirlo, insina el hecho de que el plstico es delgado y "camina". Los botones del control remoto no siempre funcionan la primera vez. A veces hay que pulsar dos o incluso tres veces en la misma tecla. Si hubiera costado un 30 por ciento ms barato, no habra habido dudas, pero creo que su precio es excesivamente alto. servicio - revisin mensual durante la reparacin.

Clics de plstico, el ruido de la unidad interior se siente incluso a bajas velocidades

muy ruidoso tanto en el interior como en el exterior. Sopla demasiado fro incluso a velocidad mnima, mal ajuste de las persianas, mala calefaccin.

ruido de la unidad exterior, zumbido como una caja de transformadores por la noche, el obturador giratorio tiene dos espacios, uno ms pequeo que el otro, no se puede ver en ninguna foto, las balas no son convenientes, el control es ms preciso, no hay luz de fondo y por qu hay esclavos en el nuestro? Hubiera sido mejor si hubieran escrito los smbolos mucho ms claramente.

Hay ligeros ruidos durante el funcionamiento de la unidad interior.

El peor sistema dividido, antes de este sistema dividido, usaba el sistema DEO, no hubo problemas, me mud a un nuevo apartamento y decid instalar BALLU. es algo terrible, es imposible dormir con el sistema en funcionamiento, hay un ruido terrible en todo el apartamento: el chasquido del estuche, lo ms "interesante" en las instrucciones est escrito: "esta es la norma, cuando se enfra, el estuche

se deforma haciendo un chasquido". Aparentemente el plástico de menor calidad, porque en el trabajo hay sistemas partidos y familiares de otras empresas, y no se escuchan clics. Bajo estos clics, no solo es imposible dormir, sino que incluso si el televisor está encendido, no puede escucharlo si el sonido del televisor es moderado. Nunca tome sistemas de esta compañía!!!!

El plástico cruje y cruje cuando se enfría y especialmente cuando se calienta. Hace mucho ruido, especialmente durante la calefacción.

No hay retroiluminación en la pantalla del mando a distancia, pero se compensa con la visualización de la temperatura en la unidad interior (la retroiluminación es verde, aunque es blanca en el descripción de la imagen). *|Control remoto sin pantalla y botones retroiluminados. Cable de alimentación corto de no más de 1,5 m.

El primer encendido reveló un ruido metálico salvaje de la unidad externa, que se escuchó en la habitación con las ventanas cerradas. Tuve que quitar la pared frontal y pegar con más fuerza el aislamiento de vibraciones de las tuberías de cobre, después de lo cual desapareció este ruido extraño. La vibración del compresor está presente, pero no es fuerte y casi no se transmite a la pared (casa de paneles)

El filtro desodorante, en mi opinión, es superfluo si es alérgico.

Todavía tiene que limpiar el filtro una vez al mes.

Será un inversor por esa cantidad de dinero, no habrá ningún precio!