

Aire acondicionado Ballu BSWI-09HN1

No mantiene la temperatura establecida, fuerte crujido del plástico barato de la unidad interior.

Un pequeño ngulo de ajuste del flujo de aire horizontal.

No hay luz de fondo en los botones del control remoto, parece un poco, pero en la oscuridad no es conveniente. Cuando funciona para calefacción, la unidad exterior hace mucho ruido.

Gran espacio cuando la persiana está cerrada. La unidad exterior es silenciosa, pero emite mucha vibración. En principio, no es audible, pero el ruido de baja frecuencia puede ser un poco molesto

La salida de aire no cierra herméticamente (cortina de horizonte estrecho)

Botones idénticos en el control remoto. Poco frecuentes, pero fallas con el apagado.

Sin modo nocturno

no

un modo de operación.

Sin temporizador

Clics, grietas. Sopla mucho en primera. Esto es realmente inconveniente.

no filtra el aire

un modo de operación

No hay luz de fondo en el control remoto

no hay filtros, pero esto no es un inconveniente crítico, pero el condominio en sí es bueno, así que de todos modos 5