

Aire acondicionado Delfa ACR-12

La unidad exterior RUBE muy fuerte (el problema no est en la instalacin ni en las juntas)

RUBE MUY FUERTE, NO LO RECOMIENDO PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE, REALMENTE PUEDO RECOMENDAR PARA UNA CASA PRIVADA.

El nivel de ruido a alto y la velocidad media del ventilador es bastante alta. A la velocidad mnima, todo no es tan malo, pero no lo instalara en el dormitorio. La longitud de las tuberías de fren a la unidad exterior est limitada a 10 metros. En mi caso, esto fue apenas suficiente. Siempre debe prestar atencin a este parmetro, de lo contrario, ser demasiado tarde ms tarde.

La unidad exterior retumba como un tractor, por la noche, si no la apaga, puede escucharla incluso a travs de la pared. El flujo de aire, a pesar del movimiento de las cortinas, de hecho no est regulado, pero para m esto no es crtico, y conoca esta funcin antes de comprar. Diseo demasiado simple de la unidad interior, hay chinos que parecen ms interesantes.

Aunque el flujo de aire se puede ajustar, pero esto es solo terico. Cuando lo instalaron, lo que tambn sucedi con las aventuras, result que un arroyo soplaba justo en la cama. Cuando me resfri un par de veces, me di cuenta de que tena que mover los muebles o cortar el suministro elctrico. No es posible encender el aire acondicionado por la noche, y por qu lo compraron entonces. No me funciona para apagar el aire, es regulado por amortiguadores, pero minimamente tuve que adaptar una cosa de plastico que dirige el aire todo el camino hacia arriba, y reforzarlo periodicamente, no se ve muy bien, yo debo decir. No es posible encender el aire acondicionado por la noche, y por qu lo compraron entonces. No me funciona para apagar el aire, es regulado por amortiguadores, pero minimamente tuve que adaptar una cosa de plastico que dirige el aire todo el camino hacia arriba, y reforzarlo periodicamente, no se ve muy bien, yo debo decir. No es posible encender el aire acondicionado por la noche, y por qu lo compraron entonces. No me funciona para apagar el aire, es regulado por amortiguadores, pero minimamente tuve que adaptar una cosa de plastico que dirige el aire todo el camino hacia arriba, y reforzarlo periodicamente, no se ve muy bien, yo debo decir.