

Aire acondicionado Samsung AR12HQFS

Cruje, cuando se trabaja, el crujido desaparece. Con el tiempo, se formó moho en la parte inferior del ventilador, pero creo que se debió a un cuidado inadecuado. Lleva mucho tiempo calentar el aire en invierno. Al principio sopla frío, y luego solo comienza a calentarse, después de 5-7 minutos. Entonces todo está bien.

mano de obra deficiente, suficiente para varios meses

simple, a veces se puede escuchar un segundo sonido de plástico

no notado...

an no encontrado

Tal vez encontré tal instancia, pero la unidad interior cruje con plástico, especialmente cuando cambia de un modo a otro. Y desde periódicamente cambia de enfriamiento a ventilación y viceversa, luego el crujido comienza a interferir. A veces clics ligeros, ya veces en volumen, como si la regla se partiera por la mitad. Generalmente desagradable, especialmente por la noche.

Dentro de la unidad interior, algo zumba y crea vibración (los tubos de la unidad exterior no vibran), debido a esto, el plástico delgado comienza a traquetear hasta que te levantas y lo golpeas como en un televisor viejo, es terrible exasperante!!! El flujo de aire no puede dirigirse horizontalmente o hacia arriba debido a la peculiaridad de la cortina horizontal (el flujo sopla en ángulo hacia abajo)

Sala de Jruschov de 16 m². (no en el lado soleado) incapaz de refrescarse. En términos de potencia de refrigeración, es comparable a un ventilador Saturn por 70 UAH. :)

Y es incómodo, el control remoto, los botones son suaves, siempre los presiono y se pegan, y tengo que hacer clic en ms. Es una pena que la calefacción solo funcione hasta menos 5, intenté encenderlo en el frío, calienta el frío, solo el motor está atormentado por dentro, puede quemarlo accidentalmente. El reemplazo de los filtros no es muy conveniente, siempre estoy cansado de llamar al maestro,