

Reloj Casio STR-300C-1V

la correa se rompe cada dos años, la luz de fondo no es sensible al tacto sino LED (a la antigua) - pero todo es visible, sin instrucciones es difícil entender la interfaz

Retardo de tiempo

Botones arriba y abajo la pantalla son realmente muy estrechas.

Todavía no lo he encontrado

Compré un reloj deportivo de la serie y me sorprendió mucho la falta de capacidad para establecer el valor de los segundos en el temporizador, a pesar de que el cronómetro incluso cuenta milisegundos. Planeé usar solo un temporizador en el reloj, pero no puedo configurar, por ejemplo, 1 min. 30 segundos. Dos botones para configurar el valor del tiempo (también inician la cuenta regresiva) en la parte superior del reloj a la izquierda son planos, por lo que se presionan con esfuerzo, no siempre la primera vez: una solución hermosa, pero extremadamente no funcional

no encontré

no encontré

después de cinco años de uso, las teclas de inicio y división se han apretado, la correa de plástico estaba desgastada y rota (la sellé con cinta aislante azul para que fuera casi imperceptible) - malos ángulos de visión en vertical pero bastante decentes en horizontal. al menos no le presté atención hasta que le hice otra reseña.

La pantalla no tiene los mejores ángulos de visión, si está un poco hacia arriba o hacia abajo, ya no se ve nada. Los botones sobresalen mucho más allá del cuerpo, por lo que a menudo se presionan por accidente.

no muy bien. instrucciones detalladas en ruso