

# Gabinete Cooler Master Elite 130

no vi

Sujecin de discos duros poco cmoda

Sujecin de discos duros. Casi en todos los sitios de aterrizaje, resulta que los conectores HDD estn muy cerca de la placa de la carcasa, como resultado, la alimentacin solo se puede conectar al conector al final del cable. Para conectar con un conector intermedio, debe doblar fuertemente los cables del bucle. Si el HDD inferior se coloca "como se esperaba" en las juntas de goma, entonces no se fija de ninguna manera al moverse hacia atrs, solo la friccin la fuerza de las juntas se detiene. A la hora de enchufar el cable hay que sujetarlo, de lo contrario se sale y salta de los soportes.

Pues por sus dimensiones la funda no es la mejor para una funda gaming

No lo es componentes muy difciles de ensamblar, debido a la ingeniera no estndar pensada por los creadores de este gabinete.

En el lado positivo de este gabinete: la capacidad de instalar tarjetas de video largas de 2 ranuras, y no es prevista la disipacin de calor de vidyuhi! Sin instalar una tarjeta de video, esta carcasa siempre estar fra, incluso con un enfriador de CPU en caja.