

Cuerpo Cooler Master Elite 110

Las patas de plástico de la caja se deslizan un poco sobre los muebles. El ventilador estándar no es muy silencioso: si estás construyendo un sistema completamente silencioso, entonces vale la pena cambiarlo.

Sí, no hay ninguno, si es adecuado para algunos mATX, luego para miniITX es generalmente expansivo.

Recolección de polvo pero no hay adnde ir desde esto (la limpieza en húmedo debe hacerse con más frecuencia)

Falta leve de un par de filtros de polvo adicionales y la delgadez de las paredes metálicas de la carcasa.

La protuberancia de la fuente de alimentación en la parte posterior estropea un poco la imagen. Al mismo tiempo, las dimensiones del estuche no son las más pequeñas, no piense que simplemente se para en la esquina de su mesa. Si cuenta con un estuche HTPC de juguete, entonces este no es el caso. Ocupa casi tanto espacio como otras computadoras de oficina. Pero aún más bajo.

Decepcionado por la falta de filtros de polvo. Pero si tienes manos, puedes hacerlos tú mismo. El botón de encendido es muy brillante. Y por las peculiaridades de la mesa, lo tenía ante mis ojos. Pero es fácil simplemente apagar la luz de fondo.

no

Ver en los comentarios.

Lo nico que no me gustó fue el botón de encendido con su diodo brillante! pero es más un quisquilloso.

Podría haberse hecho más pequeño, la luz de fondo Cooler Master es inútil, pero tal vez a alguien le guste

Solo 2 lugares para 3.5 HDD, no hay lugar para DVD-RW incluso en Slim formato, mano de obra (los mocos de pegamento son visibles en el interior, los tornillos están bien apretados) sin filtros