

Disco duro Seagate ST500LM021

Despus de un poco menos de un ao de trabajo, los sectores defectuosos comenzaron a aparecer bruscamente, ambos discos murieron en un da por problemas. Es triste.

Despus de seis meses, comenc a perder velocidad, un ao despus era imposible trabajar. Investigu el inteligente: muchos errores diferentes. La velocidad de lectura baila de 110 a 3 MB/s. Comenz a crujir con fuerza. Al mismo tiempo, la computadora porttil se us casi todo el tiempo sobre la mesa, no se transfiri cuando estaba encendida. Ahora estoy buscando urgentemente un reemplazo hasta que se apague por completo. . No aconsejo comprar.

No

No lo encontr

Condiciones de temperatura

Por cuanto tiempo el periodo de uso no es largo, hasta que lo encontr

muri despus de un ao y a la mitad

Se desmoron muy rpido

Se desmoron en menos de un ao.

No.

Muere en medio ao!

No funciona

No encontrado.

No apto para uso las 24 horas del da, los 7 das de la semana

delgado (7 mm frente a 9, probablemente no sea una desventaja, sino un propsito. Tuve que hacer una junta adicional)

No.